



Agence Diagnostics IDF 30 rue aux Reliques 77410 Annet-Sur-Marne contact@aterra.fr 07 64 41 82 83

Rapport N° C22012301

## Rapport de l'état du bâtiment relatif à la présence de Termites

Le présent rapport ne peut être reproduit ou utilisé que dans sa totalité, annexes incluses Il comporte 10 pages.

Le bien est situé dans une zone soumise à Arrêté préfectoral d'infestation.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à la seule recherche de la présence ou non d'infestation de termites dans le(s) bâtiment(s) et partie(s) de bâtiment(s) accessibles lors de la visite conformément à l'objet de la mission.

#### Cette attestation est valable 6 mois à compter de sa date de délivrance

Identification et situation de l'immeuble ou partie d'immeuble bâti visité

Ilot C
Parcelles AY478 et AY548
Terrain 7
9 Avenue Jean Jaurès
78500 Sartrouville

Propriétaire	Donneur d'ordre
	COGEDIM 87, rue de Richelieu 75002 Paris

Conclusion	
Absence d'indice d'infestation de termites	

Date(s) d'intervention(s)	Date de rédaction du rapport de repérage	Opérateur de repérage	
27/09/2022	20/10/2022	Sylvain DUPEUBLE	(



## **SOMMAIRE**

1 - Informations générales	3
2 - Conditions de réalisation du repérage	4
3 - Rapports et documents transmis	4
4 - Locaux visités et non visités	5
5 - Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas pu être examinés	5
6 - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas	6
7 - Moyens d'investigations utilisés	6
8 - Constatations diverses	6
9 - Cadre réglementaire	7
10 - Compétences de l'opérateur	8
11 - Assurance	9
12 - Indépendance et impartialité	10



## 1 - Informations générales

<b>Entreprise</b>		
Nom ATERRA		
Adresse	30, rue aux Reliques 77410 Annet-Sur-Marne	
Coordonnées	07.64.41.82.83 Contact@aterra.fr	
N° SIRET	892 833 203 00011	

Assurance		
Compagnie d'assurance AXA		
Adresse	74B, rue Sartoris 92250 La Garenne-Colombes	
N° Police 10755012504		
Date de validité 31/12/2022		

Opérateur de repérage		
Nom	Sylvain DUPEUBLE	
Certificat de compétence	DTI3158	
Date de validité	21/12/2023	
Organisme certificateur	Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : DEKRA Certification Centre d'Affaires de la Boursidière Rue de la Boursidière 92350 Le Plessis-Robinson – France	

Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

#### Modalités de réalisation de la mission

#### La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites :

- Les termites souterrains
- Les Termites dits de bois secs
- Les termites arboricoles (Catégories présents dans les DROM)

#### Examen visuel des parties visibles et accessibles :

- Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois;
- Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de livres, cartons etc.);
- Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.);
- Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois etc.). L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.



## 2 - Conditions de réalisation du repérage

Phase préparatoire		
Transmission de la notice technique relative à l'article R 112-4 du CCH si date du dépôt de la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 1/11/2006	Sans objet	
Des plans/croquis à jour de l'existant ont été transmis par le donneur d'ordre	Non	
Le propriétaire/donneur d'ordre a fourni des informations relatives à des traitements antérieurs contre les termites ou à la présence de termites dans le bâtiment.	Non	

Déroulement de l'intervention		
Lors de notre intervention, les différentes parties de l'immeuble bâti étaient :		
Occupées Sans chiet		
Meublées Sans objet		
Eclairées Oui		
Présence d'un accompagnateur Non		

## 3 - Rapports et documents transmis

		Rapports de repérag	es	
Référence du rapport Date Nom de la société Objet du rapport Conclusion				
		Néant		

Autres documents			
Référence du document Date Nom de la société Objet du document			
Néant			



## 4 - Locaux visités et non visités

Locaux visités	
Localisation Locaux	
Terrain 7 Ensemble du terrain	

#### Locaux non visités



Locaux ou parties d'immeuble prévus dans le périmètre de repérage restant inaccessibles Le donneur d'ordre met en place les moyens d'accès aux locaux/parties de locaux ou zones inaccessibles afin de finaliser la visite exhaustive de tous les locaux relatifs au périmètre de repérage.

Localisation	Locaux	Moyen d'accès à mettre en œuvre par le donneur d'ordre	
Néant			

## 5 - Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas pu être examinés

Néant



## 6 - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas

Terrain 7	Résultat du diagnostic d'infestation
Arbres et autres végétaux	Absence d'indice d'infestation de termites
Souches	Absence d'indice d'infestation de termites
Autres débris végétaux posés sur le sol	Absence d'indice d'infestation de termites
Regards	Absence d'indice d'infestation de termites
Zones favorables au passage et/ou au développement des termites	Absence d'indice d'infestation de termites

## 7 - Moyens d'investigations utilisés

- Inspection visuelle des parties visibles et accessibles
- Sondage manuel à l'aide d'un poinçon
- Lampe
- Echelle (3 mètres)

## 8 - Constatations diverses

- Absence d'indices d'agents de dégradation biologique du bois autres que les termites
- Absence de signes de traitement antérieur



## 9 - Cadre réglementaire

- Arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites
- Articles L.112-17, L.133-1 à L.133-6, L.271-4 à L.271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation
- Articles R.133-1 à R.133-7 et D.133-8 du Code de la Construction et de l'Habitation
- Norme NF P 03-201
- Arrêté du 24 décembre 2021 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage

#### Rappel

Article L.112-17 du CCH: Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.

<u>Article L.133-5 du CCH :</u> Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.

En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.



## 10 - Compétences de l'opérateur



# CERTIFICAT

EKRA

## Diagnostiqueur immobilier certifié

DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur

## Sylvain DUPEUBLE

est titulaire du certificat de compétences N°DTI3158 pour ;

- Constat de Risque d'Exposition au Plomb

- Diagnostic amiante sans mention

Diagnostic amiante avec mention

- Etat relatif à la présence de termites (France Métropolitaine)

DU AU

03/06/2018 02/06/2023

03/06/2018 02/06/2023

03/06/2018 02/06/2023

22/12/2018 21/12/2023

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (et L. 271.4 et suiverts, 19.27.1 1 et suivents ains: que leurs arrêtés d'application?) pour les diagnosites régiennentaires. La preuve de conformés à été apportée par Révaluation de certification. Ce certificar est valutée à condition que les résultats des divers audits de suiveillance sount plemement authobaces.

Amount of the control of the control



Le Directeur Général, Yvan MAINGUY Bagneux, le 24/12/2018



CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

4-9083 Portile disposible Sur versu coffee fr

DEIXRA Certification SAS \* 5 avanue Garlande - FR2220 Baanoux \* www.dekra-certification.fr



#### 11 - Assurance

Votre Agent Général

M NEZEYS PHILIPPE

74B RUE SARTORIS

92250 LA GARENNE COLOMBES

**2** 0142424978

**42 42 45 40** 

N°ORIAS **07 012 091 (PHILIPPE** NEZEYS)

Site ORIAS www.orlas.fr



Assurance et Banque

SAS ,ATERRA 30 RUE AUX RELIQUES 77410 ANNET SUR MARNE

Votre contrat

Responsabilité Civile Prestataire Souscrit le 01/03/2021

Vos références

Contrat 10755012504 Client 2985938904

Date du courrier 06 janvier 2022

## Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France IARD atteste que : ATERRA

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10755012504 ayant pris effet le 01/03/2021.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.

La présente attestation est valable du 06/01/2022 au 01/01/2023 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Guillaume Borie Directeur Général Délégué

Rapport N° C22012301

Adresse du site: Terrain 7 – 9 Avenue Jean Jaurès 78500 Sartrouville



## 12 - Indépendance et impartialité

## ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Déclaration sur l'honneur - R271-3 CCH

Je soussigné, Sylvain Dupeuble opérateur de repérage en diagnostics immobiliers au sein de la société ATERRA, exerçant conformément à l'application de l'article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, atteste sur l'honneur que :

- La présente prestation est réalisée en totale indépendance et impartialité ;
- Je dispose des compétences requises pour effectuer les diagnostics réglementaires ainsi que d'attestations de certifications de compétences en cours de validité, délivrées par l'organisme DEKRA CERTIFICATION (accréditation COFRAC n° 4-0081);
- Je dispose des moyens appropriés requis par les textes réglementaires.

Ma société dispose d'une assurance en cours de validité couvrant les éventuelles conséquences qui pourraient résulter de mon intervention. Contrat d'assurance souscrit auprès d'AXA (n° de police 10755012504).

J'ai conscience que toute fausse déclaration ainsi que toute intervention effectuée en violation des contraintes légales est passible de sanctions pénales d'un montant de 1 500 euros par infraction constatée, le double en cas de récidive.

Fait à Annet-Sur-Marne, Le 20/10/2022

Sylvain Dupeuble

Textes réglementaires de référence :

Code de la Construction et de l'Habitation, articles R271-3 et R271-6

Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2007 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

Adresse du site: Terrain 7 – 9 Avenue Jean Jaurès 78500 Sartrouville